

Акт приемки коммерческого учета № 456 от «23» 08 2012 г.

Комиссия в составе представителя филиала ОГУЭП «ОКЭ» Данилов Е. П., именуемая в дальнейшем Сетевая организация, представитель Саянского отделения ООО «ИЭСБК» в лице Данилова Д. В., именуемая в дальнейшем Сбытовая организация, ООО «УК Искра» в лице Шварца Н. С., именуемая в дальнейшем «Организация», и представитель совета дома в лице Поскотинова Н. С.
(Юридическое наименование потребителя)

Договор № (Лицевой счет) _____ Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки) _____
г. Саяны Даниловский 6, ВРУ № 1
(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Вид работы: установка, снятие, замена приборов учета, проверка схемы подключения, пломбирование счетчика и пломбирование цепей учета (нужное подчеркнуть).

Результат выполнения

Сведения по замененным приборам и пломбировке цепей учета:


	Место установки	Тип счетчика	Заводской номер	Уном, В	Ином, А	Показание	Г/п	Кл. точн.	Ктт	Ктн	Ку	№ пломб
Снят			<u>07283808</u>	<u>580</u>	<u>5(7,5)</u>	<u>011376,0</u>	<u>41-08</u>	<u>1</u>	<u>100/5</u>	<u>-</u>	<u>20</u>	<u>30880079</u>
Устан	<u>ВРУ - 1</u>	<u>436803 В</u>	<u>00038684</u>									

Установленные трансформаторы тока						Сведения о дополнительной пломбировке	
	Тип	Заводской номер	Г/п	Кл. точн.	№№ наложенных пломб	Опломбированный элемент	№№ пломб
Фаза «А»	<u>T-066</u>	<u>022021</u>	<u>11-09</u>		<u>30880001</u>		
Фаза «В»	<u>T-066</u>	<u>022024</u>	<u>11-09</u>				
Фаза «С»	<u>T-066</u>	<u>022027</u>	<u>11-09</u>				

Трансформаторы напряжения: тип _____ г/п _____ Наличие обогрева счетчика не пред

1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).

Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно каждой фазы):



$I_a = \underline{731} \text{ mA}, \varphi_a = \underline{33}^\circ$ Определено прямое чередование фаз на счётчике.
 $I_b = \underline{848} \text{ mA}, \varphi_b = \underline{31}^\circ$
 $I_c = \underline{541} \text{ mA}, \varphi_c = \underline{28}^\circ$

2. Проверка исправности электрического счетчика (с применением фазоуказателя)

$P_{\text{расч.}} = 1,73 \times U_{\text{л}} \times I_{\text{ср}} \times \cos \varphi$	$P_{\text{расч.}} = 1,73 \times \underline{0,382} \times \underline{23,5} \times \underline{0,9}$	$P_{\text{расч.}} = \underline{14} \text{ кВт}$	Небаланс, %
$P_{\text{изм.}} = 3600 \times N \times K_{\text{тт}} / (t \times A)$	$P_{\text{изм.}} = 3600 \times \underline{7} \times \underline{20} \times 1 / (\underline{11} \times \underline{3200})$	$P_{\text{изм.}} = \underline{13,8} \text{ кВт}$	<u>2</u>

$I_A = \underline{23,1} \text{ A}, I_B = \underline{20,3} \text{ A}, I_C = \underline{19,1} \text{ A}, I_{\text{ср}} = \underline{23,5} \text{ A}, U_{AB} = \underline{381} \text{ В}, U_{BC} = \underline{384} \text{ В}, U_{CA} = \underline{382} \text{ В}, U_{\text{ср}} = \underline{382}$

Постоянная счетчика (A) = 3200 Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N 7 за время t 11 с.

Приборы, использованные при проверке схемы коммерческого учёта (тип, заводской номер, дата следующей поверки):
ПАРМА ВАФ-А № 12605 г.п. III кв. 2012, токоизмерительные клещи № 24665, г.п. III кв. 2012

Закключение:

Сетевая организация
(должность лица, выполнившего работу)
Сбытовая организация
Организация
Представитель совета дома

Данилов Е. П.
(подпись)
Данилов Д. В.
(подпись)
Шварц Н. С.
(подпись)
Поскотинов Н. С.
(подпись)

Данилов Е. П.
(Ф.И.О.)
Данилов Д. В.
(Ф.И.О.)
Шварц Н. С.
(Ф.И.О.)
Поскотинов Н. С.
(Ф.И.О.)

Организация обязана обеспечивать сохранность наложенных пломб, надлежащее техническое состояние и безопасность приборов учета и оборудования, а также немедленно сообщать Сетевой организации о неисправностях приборов учета и средств учета энергии. Представитель организации:

Данилов Е. П.
(должность)

Данилов Д. В.
(подпись)

Шварц Н. С.
(Ф.И.О.)