



ОГУЗП ОБЛКОММУНЭНЕРГО

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

Филиал «Саянские электрические сети»

Акт допуска прибора учета в эксплуатацию от «22» 05 2013 г. (время)

Потребитель:

Многоквартирный жилой дом

(юридическое наименование потребителя)

Договор № (Лицевой счет) _____ Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки)

г. Саянск, м-н Стройматериалы д. 5

ВРУ-Н2

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Состав уполномоченных представителей:

1. Представитель сетевой организации (ФИО) Димитренко Е.Т.;
2. Представитель гарантирующего поставщика (ФИО) Димитренко Д.В.;
3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (ФИО); _____;
4. Собственник прибора учета (ФИО) Андреев П.Ф. Визир;
5. Собственник энергопринимающих устройств (ФИО) _____;
6. Обслуживающая организация (ФИО) Швецова И.С.;
7. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (ФИО) Визир;


Результат выполнения

Сведения по замененным приборам и пломбировке цепей учета:

Счетчик	Место установ ки	Тип счетчика	Заводской номер	Уном, В / Ином, А	Знач н.	Показани е	Год выпуска. Дата г/п	Межпо вероч. интервал	Класс точ.	Наличие обогрева	Ку	№ пломб на клемной крышке счетчика
Снят												
Устан	ВРУ-05	Матрица	105-113042	380 5(10)	6,2	000014,88	12 - III	10	0,5S	не имеет	50	6338796
Демонтированные трансформаторы тока									Сведения о снятой дополнительной пломбировке			
Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Класс точн.	Ктт	№№ снятых пломб			Опломбированный элемент	№ пломб		
Фаза «А»												
Фаза «В»												
Фаза «С»												
Установленные трансформаторы тока									Сведения о дополнительной пломбировке			
Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб		Опломбированный. элемент	№ пломб		
Фаза «А»	T-0,66	587945	12/III	4	0,5	250/5	} 6338797					
Фаза «В»	T-0,66	587946	12/IV	4	0,5	250/5						
Фаза «С»	T-0,66	587947	12/IV	4	0,5	250/5						

Трансформаторы напряжения: тип _____ Дата госповерки _____ Ктн _____

1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).
Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно U_{AB}):



$$I_a = \underline{866} \text{ mA}, \varphi_a = \underline{24^\circ}$$

$$I_b = \underline{466} \text{ mA}, \varphi_b = \underline{126^\circ}$$

$$I_c = \underline{801} \text{ mA}, \varphi_c = \underline{136^\circ}$$

Определено прямое чередование фаз на счётчике.

2. Проверка исправности электрического счетчика	$P_{\text{расч.}} = 1,73 \times \underline{0,399} \times \underline{35} \times \underline{0,93}$	$P_{\text{расч.}} = \underline{22,5} \text{ кВт}$	Небаланс, %
$P_{\text{изм.}} = 3600 \times N \times K_{\text{ТТ}} / (t \times A)$	$P_{\text{изм.}} = 3600 \times \underline{10} \times \underline{50} \times 1 / (\underline{7,98} \times 10000)$	$P_{\text{изм.}} = \underline{22,5} \text{ кВт}$	$N_b = (P_{\text{изм.}} - P_{\text{расч.}}) / P_{\text{расч.}} \times 100\%$

$I_a = \underline{492} \text{ A}, I_b = \underline{254} \text{ A}, I_c = \underline{396} \text{ A}, I_{\text{ср}} = \underline{35} \text{ A}, U_{AB} = \underline{401} \text{ В}, U_{BC} = \underline{398} \text{ В}, U_{AC} = \underline{399} \text{ В}, U_{\text{ср}} = \underline{399} \text{ В},$
Постоянная счетчика (A) = 10000 Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N 10 за время t 7,98 с.

3. Состояние прибора учета, измерительных ТТ и ТН: (соответствуют или не соответствуют требованиям НТД), нужно подчеркнуть.

Приборы, использованные при проверке схемы коммерческого учёта (тип, заводской номер, дата следующей поверки): «Парма ВАФ-А» № 12605; Токоизмерительные клещи № 11040089084

Заключение:

1. Прибор допущен (не допущен) в эксплуатацию, нужно подчеркнуть. В случае отказа в допуске прибора учета в эксплуатацию, указываются необходимые мероприятия, выполненные которых является условием для повторного допуска прибора учета).

инт. инспектор СЭС
(организация, должность лица, выполнившего работу)

[Подпись]
(подпись)

Давыдов Е.Т
(Ф.И.О.)

1. Представитель гарантирующего поставщика (ФИО) Александр Ф.В. ДР (подпись)
2. Собственник прибора учета (ФИО) Александр Ф.В. ДР (подпись)
3. Собственник энергопринимающих устройств (ФИО) Александр Ф.В. ДР (подпись)
4. Обслуживающая организация (ФИО) Шевченко В.С. (подпись)
5. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (ФИО) Александр Ф.В. ДР (подпись)

Потребитель обязан обеспечивать сохранность наложенных пломб, надлежащее техническое состояние и безопасность приборов учета и оборудования, а также немедленно сообщать ОГУЭП «Облкоммунэнерго» о неисправностях приборов учета и средств учета энергии. Представитель потребителя:

инженер
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Шевченко В.С.
(Ф.И.О.)