



ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" (ООО "ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ")

САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Саянского отделения

Ю.В. Голоперов
«03» ноября 2015г.

АКТ №836 от 23.09.2015

периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя Многоквартирный жилой дом мкр Олимпийский дом № 13 ИТП № 1 договора на теплоснабжения № 210

(наименование потребителя)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 13

Тепловые нагрузки (Гкал/ч): $Q_{от} = 0,3243$; $Q_{в} = 0$; $Q_{гвс} = 0,276$; $Q_{сум.} = 0,6003$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют проекту №856-211 от 06.2013, и п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя».
2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) в соответствии с проектом.
3. Место установки приборов учета Тепловой узел МКД
4. Протяженность теплотрассы от границы балансовой принадлежности до места установки приборов составляет: $\pm$ м, Ду $\pm$
5. Приборы учета находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 7 суток.

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя введен в эксплуатацию с момента подписания акта до «14» сентября 2016 г.

в следующем составе и пломбируются:

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной проверки	№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
1	ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1201712		28.09.2016	22790409 22790405	$Q_1 = 7623$ Гкал $Q_2 = 4533$ Гкал
2	ЭРСВ-420Л (Ду-50)	1146218	$0,566-84,9$ $м^3/ч$	14.09.2016	22790403	$V_1 = 119520$ $м^3$ $V_2 = 108224$ $м^3$
3	ЭРСВ-420Л (Ду-50)	1224565	$0,566-84,9$ $м^3/ч$	14.09.2016	22790440	$G_1 = 5,8$ $м^3/ч$ $G_2 = 5,4$ $м^3/ч$
4	ВЗЛЕТ ТСП	1024804	$0-180$ °C	15.10.2016	22790420	$T_1 = 62,17$ °C, $T_2 = 39,3$ °C
5	ВЗЛЕТ ТСП	1135754	$0-180$ °C	15.10.2016	22790414	$T_{нар} = 20400,97$ ч $T_{х} = 6$ °C
6	Коммуналец	86612	$0-1,6$ МПа	25.03.2018	22790402	$P = 0,44$ МПа
7	Коммуналец	86611	$0-1,6$ МПа	25.03.2018	22790406	$P = 0,42$ МПа

6. Узел учета не оснащен телеметрическим оборудованием. Работоспособность телеметрического оборудования. _____

7. ООО «Иркутскэнергосбыт» не предоставлен доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

8. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

9. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Ответственный представитель
теплоснабжающей
организации

Техник Горбачев А.Н.

тел. 8(395-53) 61-920

(должность, фамилия, номер телефона)

(подпись, дата)

Ответственный представитель
МКД

Сорокин И.И. 4-13-25 Сорок

(должность, фамилия, номер телефона)

(подпись, дата)

Ответственный представитель
ООО «УК Искра»

Игнатьев И.И. И.С.

(должность, фамилия, номер телефона)

(подпись, дата)