

П А С П О Р Т

Готовности объекта жилищно - коммунального назначения к работе в зимних условиях

Адрес г. Саянск

Принадлежность объекта: Собственники МКД

1. общие сведения

Наименование объекта: Жилой дом № 23 м-н «Мирный»

Год ввода в эксплуатацию: 2017

Характеристика объекта:

Износ в % — этажность – 3 количество подъездов - 5

Наличие подвалов, цокольных этажей м^2 общей площади - ____

Количество квартир – 74 шт.

Общая полезная площадь объекта – 2999 м^2

Жилая площадь – $2546,6 \text{ м}^2$

В том числе под производственные нужды _____ м^2

Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество)

Источники:

теплоснабжения ТЭЦ _____

твердого и жидкого топлива _____

энергоснабжения _____

системы АПЗ и дымоудаления _____

**Объемы выполненных работ по подготовке
объекта к эксплуатации в зимних условиях 2022г.- 2023г.**

№ п. п.	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Ед. изм.	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовки к зиме
А	Б	В	Г	Д
1.	Проведение технического обслуживания инженерного оборудования и планово- предупредительного ремонта - в квартирах - систем отопления - горячего водоснабжения - холодного водоснабжения - канализации - электроснабжения			
2.	Объем работ			
3.	Ремонт кровли			
4.	Ремонт чердачных помещений в том числе: - утепление (засыпка) - изоляция вентиляционных коробов			
5.	Ремонт фасадов в том числе: - ремонт и покраска - герметизация швов - ремонт водосточных труб - утепление оконных проемов - утепление дверных проемов			
6.	Ремонт подвальных помещений - изоляция трубопроводов - ремонт водоотводящих устройств			
7.	Ремонт покрытий дворовых территорий - отмосток - приямков			

8.	Ремонт инженерного оборудования:			
	1. Центрального отопления:			
	- радиаторов	шт.	_____	
	- трубопроводов	м		
	- запорной арматуры	шт.		
	- промывка и опрессовка	%	100	
	- сдача элеваторного узла	шт.		
	2. Горячее водоснабжение:			
	- трубопроводов	м	-----	
	- запорной арматуры	шт.		
	- промывка и опрессовка	%	100	
	3. Водопровода			
	- ремонт и замена арматуры	шт.		
	- ремонт изоляция труб	м	-----	
	4. Канализация:			
	- ремонт трубопровода	м		
	- промывка системы	%	100	
	5. Электрооборудование:			
	- световой электропроводки	м	-	
	- силовой электропроводки	м	-	
	- вводные устройства	шт	-	
	- электрощитовых	шт	-	
	- электродвигателей	шт	-	

Примечание:

Результаты проверки готовности объекта к зиме

2022-2023 г.

Комиссия в составе:


Председатель комиссии – М.Ф. Данилова. Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города - председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи.

Заместитель председателя комиссии - А.А. Перевалова начальник отдела жилищной политики транспорта и связи


Члены комиссии:


1. Голоперов Ю.В. – начальник Саянского отделения ООО «Иркутская энергосбытовая компания»
2. Корниенко А.А. – директор муниципального унитарного предприятия «Саянское теплоэнергетическое предприятие»
3. Жукова С.Ю. – консультант отдела жилищной политики, транспорта и связи Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорта и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»
4. Соболев М.А. – директор Общества с Ограниченной Ответственностью «Искра»


Комиссия произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен


Председатель комиссии  М.Ф.Данилова

Заместитель председателя:  А.А. Перевалова


Члены комиссии:  С.Ю. Жукова

 Ю.В. Голоперов

 А.А. Корниенко

 М.А. Соболев

Представитель собственников помещения жилого дома:


ФИО

Адрес: Р 23 34