

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов
« 02 » 10 2014г

А К Т № 857

повторного допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Строителей, дом № 15 ТУ-3

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета не соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2

2. Место установки приборов: тепловой узел

При закрытых задвижках отопления и горячего водоснабжения идет постоянный расход воды. Превышающий допустимую погрешность. Прибор не встает на ноль.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии не допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 02.10.2014г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ТЭМ-104	1444122	Q=543 Гкал	11.12.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22836080 № _{пл.} 22836057
ПРП Ø32	73521	V ₁ =31968 м ³	11.12.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22836086
ПРП Ø32	73753	V ₂ =30619 м ³	11.12.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22836069
ТСПА-К	123102г	G ₁ =5,7 т/ч	11.12.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22836068
ТСПА-К	123102х	G ₂ =5,6 т/ч	11.12.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22836094
		T ₁ =66°С, T ₂ =53°С T _{нар.} =6449час T _х =6°С		

Представители энергоснабжающей организации:
Инженер ГТА Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Кравченко И.Л.

Ответственный представитель ООО "Гранд"

Ответственный представитель МЖД

Чемезов Д.В.

И.В. Родушкин

подпись
подпись
подпись